

LEGENDA

PROCESSI LEGATI ALLO SCORRIMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI


- | | |
|--------|--|
| Attivo | Inattivo |
| | |
| | Orlo di scarpata di erosione fluviale e torrentizia attivo |
| | |
| | Conoide di deiezione |
| | |
| | Vallecola a V |
| | |
| | Vallecola a U |
| | |
| | Traccia di paleoalveo |
| | |
| | Solco di ruscellamento secondario |
| | |
| | Sorgente non captata |
| | |
| | Sovralluvionamento |
| | |
| | Zone di ristagno |
| | |
| | Occlusione d'alveo con possibile esondazione |

FORME E DEPOSITI DOVUTI ALLA GRAVITA'

- | | |
|--------|---|
| Attivo | Inattivo |
| | |
| | Orlo di scarpata di frana |
| | |
| | Smottamento |
| | |
| | Distacco di blocchi |
| | |
| | Area interessata da soliflusso generalizzato |
| | |
| | Area interessata da erosione lineare, ruscellamento diffuso |
| | |
| | Dolina |
| | |
| | versante con pendenza superiore a 20° su depositi |
| | |
| | versante con pendenza superiore a 30° su roccia |

FORME DI ORIGINE ANTROPICA

- | | |
|--|--|
| | Orlo di scarpata di cava ed accumulo |
| | a) attiva, b) inattiva |
| | Orlo di scarpata artificiale e argini |
| | Discarica ed accumulo di origine antropica |
| | Canale scolmatore F. Serio |
| | Opere di difesa idraulica (gabbioni, scogliere, ecc) |
| | Roggia Borgogna |
| | Canale di gronda |
| | Tratto tombinato |
| | Manufatto di raccolta acque superficiali |
| | Terrazzamenti agricoli |
| | Reti paramassi |
| | Limite confine comunale |



COMUNE DI VILLA DI SERIO
Provincia di Bergamo



COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T. COMUNALE
AGGIORNAMENTO IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA)
(ai sensi DGR X/6738/2017 e DGR IX/2616/2011)

ELABORATO:
2

OGGETTO:
CARTA GEOMORFOLOGICA

SCALA:
1:5000

DATA:
novembre 2023

Geol. Michela PECCHIO
via Crocefisso, 37/F - 24123 Bergamo (BG)
tel. 338-4196373 email: michela.pecchio@terraqua.it

